

Auslöser der Instandhaltung = EWS

Information an den Grundstückseigentümer:

- Anschreiben mit Aufforderung zur Überprüfung der GEA  
(Angebot zur gemeinschaftlichen TV-Untersuchung mit  
Dichtheitsnachweis liegt bei)

Bürgerinformation durch Info-Broschüre und Homepage

Organisation einer TV-  
Teilgebietsuntersuchung  
(Straßenzug)

**Aufgaben der Grundstückseigentümer**

Kostenübernahme der TV-  
Untersuchung

Auswertung der TV-  
Untersuchung und der  
Dichtheitsprüfung

Schäden

Erstellung des  
Sanierungskonzeptes mit  
Kostenschätzung  
(Angebot des Ing. Büros für  
eine Beratung zur  
Sanierung liegt bei)

evtl. Beratungskosten  
durch Ing. Büro

Ausführung der Sanierung

Durchführung und  
Bescheinigung der  
Dichtheitsprüfung

Abnahme der Dichtheitsprüfung nach der Sanierung